

## Vitaglue 9003



konservierungsmittelfreier Dispersionskleber, verarbeitungsfertig, für Glattvlies-Wandbeläge und Objekt-Glas-gewebe, für innen



### Anwendungsbereich

Zur Verklebung von Glattvlies-Wandbelägen auf Zellstoff- oder Glasbasis sowie Glasgewebe mit einem Flächengewicht bis zu 150 g/m<sup>2</sup>. Auch zur Verklebung von Wandbelägen mit glatter Rückseite wie Raufaser, Rauvlies, Strukturvliesstapeten und Relief 3490 einsetzbar. Auf tragfähigen Untergründen, z. B. gespachteltem Innenputz, Beton, Gipskarton, intakten Dispersionsfarbenanstrichen.

### Eigenschaften

- Konservierungsmittelfrei, daher für Allergiker geeignet
- emissionsarm, lösemittel- und weichmachertfrei
- für innen
- verarbeitungsfertig für Verwendung in Tapeziergeräten
- mit guter Anfangshaftung und langer verarbeitungsoffener Zeit
- gute Verteilbarkeit im Roll- und Spritzauftrag
- transparent auftrocknend
- diffusionsfähig

### Werkstoffbeschreibung

<b>Farbton</b>	transparent (auftrocknend)
<b>Glanzgrad</b>	matt
<b>Werkstoffbasis</b>	Polymerdispersion
<b>Dichte</b>	ca. 1,02 g/cm <sup>3</sup>
<b>Verpackung</b>	18 kg

**Verdünnung** In der Regel nicht erforderlich, da verarbeitungsfertig eingestellt. Bei Bedarf bis max. 5 % mit Wasser verdünnen.

**Abtönen** Nicht abtönen.

**Verträglichkeit** Nicht mit andersartigen Materialien mischen.

**Auftrag** Im Roll- und Airless-Spritzauftrag  
 Zur Verklebung der Wandbeläge Vitaglue 9003 in 2–3 Bahnenbreiten mit einer kurzschurigen Lammfellrolle oder dem Airless-Spritzgerät direkt auf den Untergrund in ausreichender Menge gleichmäßig auftragen. Beim Auftrag im Airless-Verfahren empfehlen wir, zur Gewährleistung einer gleichmäßigen Verteilung und Dosierung den Kleber mit der Lammfellrolle nachzurollen. Den zugeschnittenen Wandbelag in das nasse Kleberbett einlegen und blasenfrei mit dem Gewebeandrückspachtel 1323 andrücken. Kleberverunreinigungen auf der Oberfläche sind zu vermeiden. Eventuelle Verschmutzungen mit angefeuchtetem Schwamm sorgfältig entfernen.

Zur Tapeziergeräte-Verarbeitung  
 Vitaglue 9003 ist für den Einsatz im Tapeziergerät verarbeitungsfertig eingestellt. Beim Durchziehen der Wandbeläge auf einen gleichmäßigen Kleberauftrag ohne Fehlstellen achten. Den mit dem Tapeziergerät beleimten Wandbelag direkt verarbeiten. Längere Weichzeiten erschweren die Verarbeitung und sollten vermieden werden. Bei allen anderen Wandbelägen die Vorgaben des Tapetenherstellers beachten. Die weitere Verarbeitung erfolgt wie zuvor beschrieben.

Zur Verklebung je nach Wandbelag die Angaben in den Praxismerkblättern Xtravlies 1725, Rapidvlies 1525, Lightvlies 130 und Lightvlies Pro 130, Relief 3490, CreaGlas Gewebe Profession cg20 sowie CreaGlas Gewebe VG vorgrundiert cg21 beachten. Die Eigenschaft „restlos trocken abziehbar“ bei Strukturvlies tapeten wird nur bei einer Verklebung mit Kleister erreicht.

**Verbrauch** 150–200 g/m<sup>2</sup> je nach Wandbelag.  
 Zur Verklebung von Glattvlies-Wandbelägen, z. B. CreaGlas Glasvlies VG 1000 und 1001, Xtravlies 1725, Rapidvlies 1525 sowie Lightvlies 130 und Lightvlies Pro 130, ca. 150 g/m<sup>2</sup>.  
 Zur Verklebung von Wandbelägen mit glatter Rückseite wie Raufaser, Rauvlies, Strukturvlies tapeten und Relief 3490 ca. 160 g/m<sup>2</sup>.  
 Zur Verklebung von CreaGlas Gewebe Profession und CreaGlas Gewebe VG vorgrundiert bei Dessins mit einem Flächengewicht bis zu 150 g/m<sup>2</sup> ca. 150–200 g/m<sup>2</sup>.  
 Genaue Verbrauchsmengen durch Probeauftrag am Objekt ermitteln.

**Verarbeitungstemperatur** Nicht unter +8 °C Luft- und Objekttemperatur verarbeiten. Ideal bei +15 °C bis +25 °C Luft- und Objekttemperatur zu verarbeiten.

**Werkzeugreinigung** Nach Gebrauch sofort mit Wasser.

**Spritzdaten**

Spritzsystem	Düse	Spritzwinkel	Druck	Verdünnung
Airless	0,019–0,021 Inch	40°–50°	180–200 bar	in der Regel unverdünnt

## Trocknung (+20 °C, 65 % r. F.)

Nach Trocknung der Verklebung erfolgt die weitere Beschichtung der Glattvlies-Wandbeläge bzw. des Objekt-Glasgewebes.

## Lagerung

Kühl und frostfrei. Anbruchgebände dicht verschließen.

## Deklaration

**Hinweis** Spritznebel nicht einatmen.

**Wassergefährdungsklasse** WGK 1, nach VwVwS

**Produkt-Code** BSW10  
Es gelten die Angaben im aktuellen Sicherheitsdatenblatt.

## Beschichtungsaufbau

**Untergrundvorbehandlung** Der Untergrund muss eben, fest, trocken, sauber, tragfähig und frei von Ausblühungen, Sinterschichten, Trennmitteln, korrosionsfördernden Bestandteilen oder sonstigen Verbund störenden Zwischenschichten sein. Vorhandene Beschichtungen auf Eignung, Trag- und Haftfähigkeit prüfen. Nicht intakte und ungeeignete Beschichtungen entfernen und nach Vorschrift entsorgen. Leimfarbe gründlich abwaschen. Intakte Öl- und Lackfarbenanstriche anlaugen, gründlich anschleifen und säubern. Wandbeläge inkl. Kleister- und Makulaturresten restlos entfernen. Nachputzstellen fachgerecht flutieren. Raue Untergründe, Schadstellen u. Ä. mit z. B. Vitafill 9001 glätten. Den Untergrund je nach Erfordernis grundieren und/oder zwischenbeschichten. Siehe auch VOB Teil C, DIN 18363 und 18366 jeweils Absatz 3.

Verklebung und Beschichtung – konservierungsmittelfrei

Untergründe	Grundierung	Spachtelung und Grundierung <sup>3)</sup>	Verklebung <sup>4)</sup>	Beschichtung <sup>5)</sup>
Gipskarton, Gips-Wandbauplatten, Gipsfaserplatten verspachtelt	optional <sup>2)</sup> Vitabase 9002	falls erforderlich 1–2x mit z. B. Vitafill 9001 und Grundierung mit Vitabase 9002	Glattvlies- Wandbeläge und Objekt-Glasgewebe (bis 150 g/m <sup>2</sup> ) sowie Wandbeläge mit glatter Rückseite, z. B. Raufaser, Rauvlies Struktur- vliestapeten und Relief 3490, verklebt mit Vitaglue 9003	Je nach Beanspruchung, Anforderung und Glanzgrad mit konservierungsmittel- freien Dispersions- farben. Für Glattvlies- Wandbeläge und Objekt-Glasgewebe mindestens Nass- abriebbeständigkeit Klasse 2 nach DIN EN 13300
Gipsputz <sup>1)</sup>				
normal saugende Untergründe, z. B. Innenputz (Kalk-/ Zementmörtel <sup>1)</sup> ), Beton, Planstein- mauerwerk, matte Dispersionsfarben- anstriche				
glatte, nicht saugende und glänzende Untergründe, z. B. intakte, glänzende Dispersionsfarben- anstriche, Öl- und Lackfarben	Haftgrund ELF 3720			
NE-Metalle oder Kunststoff	2K-Epoxi-Haftgrund 855			

<sup>1)</sup> Mindestdruckfestigkeit  $\geq 2,0 \text{ N/mm}^2$  (Druckfestigkeitsklasse CS II, CS III, CS IV sowie B1–B7)

<sup>2)</sup> Erforderlich, wenn keine weitere Spachtelung der Flächen zur Ausführung kommt.

<sup>3)</sup> Die Erfordernis und der Umfang einer Spachtelung ist abhängig von den Erwartungen an das fertige Oberflächenfinish. Für glatte, gleichmäßige Oberflächen sollte der Untergrund in der Regel mindestens der Oberflächengüte Q3 für Gipsputz- bzw. Gipskartonuntergründe entsprechen. Alle sonstigen Untergründe sollten in Anlehnung hieran ebenso vorbereitet werden.

<sup>4)</sup> Zur Verklebung von CreaGlas Glasvlies VG auf Flächen mit höherer Anforderung an das Nassklebevermögen, z. B. auf Deckenflächen, empfehlen wir CreaGlas Gewebekleber ELF 377, wasserverdünnt einzusetzen.

<sup>5)</sup> Zur Erzielung eines gleichmäßigen Oberflächenbildes, besonders an kritisch beleuchteten Flächen, sind Anstriche konsequent nass in nass sowie gleichmäßig verschlichtet auszuführen.

## Hinweise

### **Konservierungsmittelfreier Beschichtungsaufbau**

Zur Gewährleistung eines konservierungsmittelfreien Beschichtungsaufbaus nur Vitabase 9002, Vitafill 9001 und konservierungsmittelfreie Schlussbeschichtungen verwenden.

### **Gipsspachtelmassen auf Gipskarton**

Die von der Gipskartonplatten herstellenden Industrie empfohlenen Gipsspachtelmassen können eine besondere Feuchtigkeitsempfindlichkeit aufweisen, die zum Anquellen, zur Blasenbildung bis hin zu Abplatzungen führen kann (siehe auch Merkblatt 2 „Verspachtelung von Gipsplatten, Oberflächengütern“ Bundesverband der Gips- und Gipsbauplattenindustrie e.V.). Deshalb für eine rasche Trocknung durch ausreichende Lüftung und Temperatur sorgen.

### **Kleberauftrag und -verteilung**

Beim Kleberauftrag auf die richtige Menge und gleichmäßige Verteilung achten. Ein zu hoher Kleberauftrag kann zu Kleberanhäufungen und damit verbundenen Störungen im Oberflächenbild sowie zu Nahtmarkierungen durch offene Nähte im Zuge der Trocknung führen.

### **Weitere Angaben**

Die Angaben in den Praxismerkblättern der zur Anwendung kommenden Produkte beachten.

## Technische Beratung

Weitere technische Auskünfte erteilt der Brillux Beratungsdienst unter:  
Tel. +49 251 7188-239  
Fax +49 251 7188-106  
tb@brillux.de  
oder Ihr persönlicher Technischer Berater im Außendienst.

## Anmerkung

Dieses Praxismerkblatt basiert auf intensiver Entwicklungsarbeit und langjähriger praktischer Erfahrung. Der Inhalt bekundet kein vertragliches Rechtsverhältnis. Der Verarbeiter/Käufer wird nicht davon entbunden, unsere Produkte auf ihre Eignung für die vorgesehene Anwendung in eigener Verantwortung zu prüfen. Darüber hinaus gelten unsere Allgemeinen Geschäftsbedingungen.

Mit Erscheinen einer Neuauflage dieses Praxismerkblattes mit neuem Stand verlieren die bisherigen Angaben ihre Gültigkeit. Die aktuelle Version ist im Internet abrufbar.

Brillux  
Weseler Straße 401  
48163 Münster  
Tel. +49 251 7188-0  
Fax +49 251 7188-105  
info@brillux.de  
www.brillux.de